

Návod na údržbu a ošetrovanie, záručné podmienky, hrdzavé fláky

Objavili ste na kamennom koberci 003 Mars Riečny štrk sivý hnedé fláky? Potom sa pravdepodobne jedná o výnimočný výkvet hrdze. Poradíme, ako výkvet hrdze jednoducho a účinne odstrániť.

Riečne kamienky kamenného koberca Mars pochádzajú z lokality s vyšším výskytom železnej horniny. Hoci je zmes kameniva niekoľkokrát dôkladne vypraná, nemožno sa nepatrného obsahu železa úplne zbaviť. Občas sa preto stáva, že na kamennom koberci **Mars 003** dochádza k oxidácii železa, ktorá sa prejavuje výkvetom hrdze. Tento výkvet hrdze pozorujeme u iba 3% predaného riečného kamienka 003 Mars. V prípade, že sa výkvet hrdze objaví, nie je dôvod na paniku. Jedná sa o prírodný chemický proces, ktorý v prírode prebieha po stáročia. Výkvet hrdze nenaruša vlastnosti ani životnosť kamenného koberca. Iba spôsobí estetickú vadu na kráse kamenného koberca v podobe malých hnedých škvŕn. Tieto škvŕny možno bez väčších ťažkostí odstrániť.

Výkvet hrdze spoľahlivo odstráni kyselina chlór vodíková 32%

Tento koncentrovaný čistič rozpúšťa anorganické nečistoty, ktorými sú usadeniny hrdze, výkvetu epoxidové závoje. Vďaka tomu spoľahlivo odstráni hnedé škvŕny na kamennom koberci.

Ako výkvet hrdze odstrániť?

Aplikácia čističa kyseliny chlór vodíkovej 32% je jednoduchá. **Čistič sa riedi 1:1** s vodou, je ihneď pripravený na použitie. Všetko zvládnete v troch krokoch:

1. Prípravok naneste štetcom, alebo nastriekaním z nádoby na miesta s výskytom výkvetu hrdze či epoxidových závojom, nechajte dve až tri minúty pôsobiť. V prípade väčšieho výskytu škvŕn, aplikujte čistič celoplošne valčekom.
2. Potom miesto prekartáčujte kefou s nylonovým chlpom. Rozpustené nečistoty do sucha vytrite handrou. Pre dokonalé vyčistenie odporúčame rozpustené nečistoty vysať tepovačom kobercov.

3. Ak v poškodenom mieste došlo k úbytku spojiva, nechajte miesto dokonale vyschnúť a potom aplikujte regeneračný náter R02 PUR podľa potreby.

Pokiaľ budú škvŕny stále viditeľné, celý postup zopakujte.

Pozor, čistič (kyselina chlór vodíková 32%) neaplikujte na plochy, ktoré sú citlivé na kyseliny. Spravidla sa jedná o leštený mramor, vápenec, dekoračné dlažbu, emailový náter, eloxal, zinok či drevo. Pred samotnou aplikáciou čističa vždy vykonajte zkušku. Pri aplikácii vždy chráňte susediace plochy. V prípade aplikácie čističa na nevhodný povrch, ihneď plochu umyte vodou.

Ošetrovanie a drobné opravy systému kamenný koberec Presstone® :

Väčšinou sa jedná o opravy prípadných prasklín, odlomených kamienkov pri extrémnom zaťažení povrchu - pojazdy áut, mechanické poškodenie pri údržbe v zimnom období. Pred opravou je však vždy dôležité odstránenie príčiny poškodenia.

V prípade postriekania podlahy chemikáliami odstrániť a povrch neutralizovať - pri expozícii je možná zmena farby a degradácia povrchu.

Povrch po určitej dobe a záťaži môže strácať lesk, kamienok zmatnie. Pre oživenie lesku povrchu môžete použiť produkt Presstone® R02 PUR. Predĺžime tak životnosť povrchu a získame pôvodný vzhľad.

Záručné podmienky:

Povrch musí byť používaný na určený účel. Nesmie byť mimoriadne mechanicky namáhaný, úmyselne poškodzovaný a neodborne ošetrovaný nevhodnými prípravkami.

Pri pokládke povrchu musí byť dodržaný technologický postup stanovený výrobcom.

Aplikácia kamenného koberca musí byť vykonaná na podklad, ktorý je pevný a súdržný s použitím penetrácie doporučenej dodávateľom systému kamenného koberca a aplikovanej podľa technického listu. Zložky spojiva musia byť dôkladne premiešané v presnom pomere uvedenom na etikete ako aj postup miešania s kamenivom, alebo pieskom.

Návod na údržbu a ošetrovanie, záručné podmienky, hrdzavé fláky

Aplikačné teploty: od +10 °C do +30 °C. Materiál Presstone® pokladať iba na suchý podklad. Delenie plochy, tzv. dilatovanie, zabezpečiť vždy lištou. Predchádzajte kondenzácii vzdušnej vlhkosti po dobu schnutia.

Záruka sa nevzťahuje najmä na vady vzniknuté nesprávnou aplikáciou v rozpore s daným technickým listom k danej aplikácii, nesprávnym alebo nevhodným používaním, mechanickým poškodením, neodbornou manipuláciou a starostlivosťou, ďalej na vady, ktoré majú pôvod v skrytých vadách podkladových vrstiev, odtrhnutí v podkladovej vrstve, poklesu (praskanie) stavieb (spevnených plôch), alebo ich častí spôsobených vyššou mocou a z iných dôvodov, za ktoré nie je predávajúci zodpovedný. Záruka sa tiež nevzťahuje na bežné opotrebenie, na mierne zmeny farebnosti spôsobené UV žiarením alebo použitím plniva rôznych šarží (kamenivo).

Technická podpora: www.presstone.sk, +421 917 287172